

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Яранского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Кировская область, город Яранск, улица Рудницкого, 33 (т. 22299)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 39/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов №2 им. А. Жаркова г. Яранска Кировской области (МКОУ СШ с УИОП №2 им. А. Жаркова г. Яранска),

директору МКОУ СШ с УИОП №2 им. А. Жаркова г. Яранска Крениевой Оксане Владимировне

“ 27 ” декабря 2019 г. проведено обследование (проверка) государственным инспектором  
(должность, звание, фамилия,

Яранского района по пожарному надзору Шурыгиным Денисом Павловичем

инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

объектов защиты МКОУ СШ с УИОП №2 им. А. Жаркова г. Яранска по адресу: Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова, д.18, совместно с директором Крениевой Оксаной

наименование объекта надзора и его адрес

Владимировной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ пункта	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение).
1	2	3	4	5
<b>Здание школы г. Яранск, ул. Кирова, 18</b>				
1.	Ширина дверных проемов эвакуационного выхода из коридора 2 этажа здания составляет 0,89 метра, вместо необходимых 1,2 метра (выход из коридора (помещение №2 технического паспорта) на лестничную клетку (помещение №1 технического паспорта).	ст. 151 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”; п. 6.16 СНиП 21-01-97*, п. 8.1.12 СП 1.13130.2009.	01.09.2020г.	
2.	Ширина дверных проемов эвакуационного выхода из	ст. 151 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ “Технический регламент о	01.09.2020г.	

	коридора 2 этажа здания составляет 0,89 метра, вместо необходимых 1,2 метра (выход из коридора (помещение №2 технического паспорта) на лестничную клетку (помещение №6 технического паспорта).	требованиях пожарной безопасности"; п. 6.16 СНиП 21-01-97*, п. 8.1.12 СП 1.13130.2009.	
3.	Высота ограждений (перил) лестницы на пути эвакуации из здания (помещения №№57, 35 технического паспорта) менее требуемой 1,2 м.	ст. 151 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.8.2.1 СП 1.13130.2009	01.09.2020г.
4.	Ширина дверных проемов эвакуационного выхода из коридора 1 этажа здания составляет 0,9 метра, вместо необходимых 1,2 метра (из помещения №40 в помещение №35 технического паспорта).	ст. 151 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009.	01.09.2020г.
5.	Высота эвакуационного выхода в свету составляет 1,87 метра, вместо необходимых 1,9 метра (из помещения №30 в помещение №28 технического паспорта).	ст. 151 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.6.16 СНиП 21-01-97*, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009.	01.09.2020г.
6.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации коридора 1 этажа здания составляет 0,94 метра, вместо необходимых 1,2 метра (помещение №58 по тех.паспорта).	ст. 151 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.27 СНиП 21-01-97*, п. 8.1.13 СП 1.13130.2009.	01.09.2020г.
7.	Ширина дверных проемов эвакуационного выхода из коридора 1 этажа здания составляет 0,96 метра, вместо необходимых 1,2 метра, высота эвакуационного выхода в свету составляет 1,85 метра, вместо необходимых 1,9 метра (помещение №58 технического паспорта).	ст. 151 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.16 СНиП 21-01-97*, п.8.1.12, 8.1.19 СП 1.13130.2009.	01.09.2020г.

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Д.П.Шурыгин*  
(подпись)



Государственный инспектор  
Ярославского района по пожарному  
надзору  
\_\_\_\_\_ (должность государственного инспектора)

Д.П.Шурыгин  
\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

“ 27 ” декабря

Предписание для исполнения вступило в силу:

\_\_\_\_\_ (подпись)

Директор МКОУ СШ с УИОП №2  
им. А. Жаркова г. Яранска  
\_\_\_\_\_ (должность)

О.В.Кренева  
\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

“ 27 ” декабря 20 19 г.

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина. 65, г.Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62 E-mail: firekir@kiroj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 62-21-77.